

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам весеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Шаумяна д. № 22 от «28» апреля 2017г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер Бубненко Л.В.

представителя многоквартирного дома Августыняк Е.А. (кв. № 68)

произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1971
Число этажей	5
Количество подъездов	4
Количество квартир	70

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего пользования		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола — - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - заделка выбоин в полах – 3 м2;
Лестницы	Материал лестничных маршей — железобетонные конструкции Материал ограждения — металл Материал перил — дерево	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - заделка выбоин в полах – 10 м2; - укрепление и частичное восстановление отсутствующих деревянных перил на ограждении лестничных клеток – 12 м/п; - ремонт ступени входа в подвальное помещение в районе подъездов №№ 1,2 – 1 шт;
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки стен — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом - Информационные доски (внутриподъездные) — отсутствуют	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов №№ 1, 2, 3, 4 – 4 шт
Коридоры общего пользования, колясочные	Отсутствуют	-
Технический этаж	Отсутствует	-
Чердак	Имеется надстройка выхода на кровлю (ранее там располагался расширительный бак)	Техническое состояние: необходима санитарная очистка помещения от бытового и строительного мусора – 2 м3

Подвальное помещение	Имеется Площадь — _____ м2	Техническое состояние: удовлетворительное
2. Ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента — железобетонные плиты, ленточный Продухи имеются в количестве 1 шт (торец подъезда №1 - накрыт решеткой) Приямки имеются в количестве 10 шт	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - уборка мусора в приямке с торца подъезда №1 – 0,75 м3; - установка козырька над приямком с торца подь. 1 – 1 шт; - остекление окон продухов подвального помещения в районе подъезда № 1 – 2,6 м2; - установка решеток на продухи – 8 шт (3,6 м2);
Наружные несущие стены	Вид материала — кирпич. Аншлаги имеются (2 шт). Таблички с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде имеются, уличные информационные доски имеются. Надстройка выхода на кровлю (помещение в котором ранее располагался расширительный бак) – кирпичная кладка. Стены пристроек входов в подвальные помещения в районе торца подъезда № 1 и между подъездами №№ 1,2 и №№ 3,4 – кирпичные.	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - уборка мусора с кирпичного парапета опоры вытяжной трубы помещения бывшей котельной в районе подъезда № 1 – 0,05м3; - ремонт кирпичной кладки карниза в районе подъездов №№ 1, 4 со стороны дворового фасада – 1,8 м/п - заделка температурного шва со стороны дворового и главного фасадов – 31 м/п; - ремонт кирпичной кладки надстройки выхода на кровлю – 18 м2; - ремонт примыкания пристройки вентиляции помещения бывшей котельной в районе подъезда № 1 (отходит от фасадной стены) – 6 м/п;
Цоколь	Материал отделки — цементная штукатурка, окрашенная водоземлюсионным перхлорвиниловым составом	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - частичный ремонт штукатурки цоколя с последующей окраской в полном объеме – 182 м2;
Отмостка и передподъездные площадки	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт отмостки со стороны главного фасада в районе газовой трубы, ремонт асфальтового покрытия площадки перед входом в подъезд № 3, заделка трещины на поверхности отмостки в районе подъезда № 1 – 12 м2;
Крыльца передподъездные	Крыльца имеются перед входом в подъезды №№ 1, 2, 3. Материал — бетонное основание, покрытое асфальтом. Парапет отсутствует. Перила отсутствуют.	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт асфальтового покрытия (отслоение по краям крылец) – 0,5 м2; - ремонт торцов крылец (разрушение с частичным выпадением) – 1,1 м2;
Плиты перекрытия (подвальные, межэтажные)	Материал — железобетонные плиты	Техническое состояние: удовлетворительное

Кровля над входом в подвальное помещение	Вид кровли — металлическая по деревянной обрешетке	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт кровли пристройки входа в подвальное помещение между подъездами №№ 1, 2 (течь в месте примыкания кровли к фасадной стене и в месте стыка уклонов кровли) — 7 м/п;
Двери МОП	Материал дверей входов в подъезды — металлические Материал дверей входа в подвальное помещение — смешанный (со стороны торца подъезда № 1 и между подъездами №№ 3,4 — металл; между подъездами №№ 1,2 — решетчатая дверь) Материал дверей пристройки входа в подвальное помещение — смешанный (со стороны торца подъезда № 1 — металл; между подъездами №№ 1,2 и №№ 3,4 — решетчатая дверь) Материал двери выхода на кровлю — деревянная, оббита металлом Материал ляды надстройки выхода на кровлю — деревянная, оббита металлом (лестница для выхода на кровлю приставная, деревянная)	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - смена металлического покрытия деревянной двери выхода на кровлю — 0,9 м²; - смена сетки-рабицы двери входа в пристройку подвального помещения в районе подъездов №№ 3,4 — 1,8 м²; - окраска масляным составом дверей входов в подвальные помещения — 7,6 м²; - окраска масляным составом решеток входов в подвальные помещения — 10,8 м²;
Окна МОП	Материал окон лестничных клеток — деревянные Окна надстройки выхода на кровлю, машинных и предмашинных отделений — отсутствуют	Техническое состояние: необходим ремонт (отсутствует 2-й контур остекления, ранее разбитый 1-й контур остекления частично заменен фанерой) вид необходимых ремонтных работ и их объем: - замена окон лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3, 4 — 16 шт;
Крыша	Вид кровли — плоская из рулонного материала Система водоотлива — наружная; материал: оцинкованный трубопровод Оголовки вент. каналов — кирпичная кладка, покрытая бетонными плитами и цементной стяжкой Парапеты отсутствуют	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных каналов — 0,73 м³; - ремонт бетонных плит на оголовках вентиляционных каналов — 5,4 м²; - донавеска с земли отвода водосточной трубы в районе подъезда № 4 со стороны главного фасада; - ремонт воронки в районе квартиры № 50 с вышки (сильно опущена и вывернута воронка) — 1 шт; - частичный ремонт кровли над всем домом (отслоение кровельного покрытия, отслоение примыкания, разрывы и раскрошенная поверхность ковра) — 200 м²;
Балконные плиты, плиты лоджий, козырьки над входами в подъезды	Материал балконных плит — железобетонные плиты Материал козырьков над входами в подъезды — железобетонные плиты, покрытые рулонным материалом (линокрымом)	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - уборка мусора с козырьков над входами в подъезды №№ 1, 2, 3, 4 — 11,8 м²;
3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Лифты	Отсутствуют	-

Инженерные коммуникации	Центральное отопление — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция на подвальной разводке частично отсутствует; подъездное отопление работает. Холодное водоснабжение — материал трубопровода смешанный: ПП (частично стояки) и сталь (подвальная разводка и частично стояки), изоляция подвальной разводки отсутствует. Горячее водоснабжение — от индивидуальных газовых водогрейных колонок. Центральная канализация — материал трубопровода смешанный (ПП и чугун) Рамка управления — в наличии (1 шт). Теплообменник — отсутствует	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - восстановление изоляции трубопровода холодного водоснабжения – 68 м/п; - частичная замена трубопровода холодного водоснабжения в подвале — 16 м/п; - установка металлического крепления на выпуск трубопровода ЦК подъезда № 4 (ПП) – 3 крепления; - замена отопительного прибора лестничной клетки подъезда № 2 (свищ на стыке секций, отопительный прибор установлен на стояке отопления квартир 1-5 этажей) – 1 батарея чугунная 7-ми секционная. Общедомовой прибор учета расхода тепловой энергии не установлен (жителями не принято решение об установке).
Газоснабжение	Трубопровод стальной	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - окраска масляным составом уличного газопровода в районе торца подъезда № 1 — 12,6 м/п;
Сети электроснабжения		Техническое состояние: - вводно-распределительных устройств (удовлетворительное) - щитков этажных и шкафов (удовлетворительное) - освещение техподполья ввода ЦО (удовлетворительное) - подъездное освещение (необходим ремонт) - надподъездное освещение (необходим ремонт) ВРУ расположено в подъезде № 2 и имеет общедомовой прибор учета расхода электроэнергии «Меркурий 230», введенный в эксплуатацию. Подвальное помещение КУИ также оснащено прибором учета расхода электроэнергии («Энергомера СЕ101»). Надподъездное освещение подъездов №№ 1, 2, 3, 4 отсутствует
4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества		
Элементы благоустройства	Ограждение клумб или детской площадки — имеется (деревянное/металлическое) Малые архитектурные формы — имеются в количестве 23 шт (турник — 1 шт., лаванка — 1 шт., песочница — 1 шт., скамейка с навесом — 1 шт., бельевые стойки 6 шт., беседки со скамейками – 3 шт., скамейки – 10 шт) Контейнерная площадка для сбора ТБО — расположена вне границ придомовой территории и используется для нужд нескольких домов	Техническое состояние: требует ремонта вид необходимых работ и их объем: - ремонт кровли навеса над скамейкой (шифер пластиковый пробит) – 2,3 м2
Зеленые насаждения	Количество - 56 шт	Состояние: удовлетворительное
Внутридворовой проезд	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт асфальтового покрытия — 60 м2

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- заделка выбоин в полах межквартирных клеток – 3 м2;
- заделка выбоин в полах межэтажных клеток и тамбуров – 10 м2;
- укрепление и частичное восстановление отсутствующих деревянных перил на ограждении лестничных клеток – 12 м/п;
- ремонт ступени входа в подвальное помещение в районе подъездов №№ 1,2 – 1 шт;
- ремонт подъездов №№ 1, 2, 3, 4 – 4 шт;
- необходима санитарная очистка помещения надстройки выхода на кровлю от бытового и строительного мусора – 2 м3;
- уборка мусора в приемке с торца подъезда №1 – 0,75 м3; - установка козырька над приемком с торца подъезда № 1 – 1 шт;
- остекление окон продухов подвального помещения в районе подъезда № 1 – 2,6 м2;
- установка решеток на продухи – 8 шт (3,6 м2);
- уборка мусора с кирпичного парапета опоры вытяжной трубы помещения бывшей котельной в районе подъезда № 1 – 0,05м3;
- ремонт кирпичной кладки карниза в районе подъездов №№ 1, 4 со стороны дворового фасада – 1,8 м/п
- заделка температурного шва со стороны дворового и главного фасадов – 31 м/п;
- ремонт кирпичной кладки надстройки выхода на кровлю – 18 м2;
- ремонт примыкания пристройки вентиляции помещения бывшей котельной в районе подъезда № 1 (отходит от фасадной стены) – 6 м/п;
- частичный ремонт штукатурки цоколя с последующей окраской в полном объеме – 182 м2;
- ремонт отмостки со стороны главного фасада в районе газовой трубы, ремонт асфальтового покрытия площадки перед входом в подъезд № 3, заделка трещины на поверхности отмостки в районе подъезда № 1 – 12 м2;
- ремонт асфальтового покрытия (отслоение по краям крылец) – 0,5 м2;
- ремонт торцов крылец (разрушение с частичным выпадением) – 1,1 м2;
- ремонт кровли пристройки входа в подвальное помещение между подъездами №№ 1, 2 (течь в месте примыкания кровли к фасадной стене и в месте стыка уклонов кровли) – 7 м/п;
- окраска двери входа в подъезд № 1 (граффити) – 0,2 м2;
- смена металлического покрытия деревянной двери выхода на кровлю – 0,9 м2;
- смена сетки-рабицы двери входа в пристройку подвального помещения в районе подъездов № 3,4 – 1,8м2;
- окраска масляным составом дверей входов в подвальные помещения – 7,6 м2;
- окраска масляным составом решеток входов в подвальные помещения – 10,8 м2;
- замена окон лестничных клеток подъездов №№ 1, 2, 3, 4 – 16 шт;
- ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных каналов – 0,73 м3;
- ремонт бетонных плит на оголовках вентиляционных каналов – 5,4 м2;
- донавеска с земли отвода водосточной трубы в районе подъезда № 4 со стороны главного фасада;
- ремонт воронки в районе квартиры № 50 с вышки (сильно опущена и вывернута воронка) – 1 шт;
- частичный ремонт кровли над всем домом (отслоение кровельного покрытия, отслоение примыкания, разрывы и раскрошенная поверхность ковра) — 200 м2;
- уборка мусора с козырьков над входами в подъезды №№ 1, 2, 3, 4 – 11,8 м2;
- восстановление изоляции трубопровода холодного водоснабжения – 68 м/п;
- частичная замена трубопровода холодного водоснабжения в подвале — 16 м/п;
- установка металлического крепления на выпуск трубопровода ЦК подъезда № 4 (ПП) – 3 крепления;
- замена отопительного прибора лестничной клетки подъезда № 2 (свищ на стыке секций, отопительный прибор установлен на стояке отопления квартир 1-5 этажей) – 1 батарея чугунная 7-ми секционная;
- окраска масляным составом уличного газопровода в районе торца подъезда № 1 — 12,6 м/п;
- ремонт кровли навеса над скамейкой (шифер пластиковый пробит) – 2,3 м2;
- ремонт асфальтового покрытия — 60 м2.

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»: инженер Бубненко Л.В. _____