

# АКТ

технического состояния жилого дома по результатам весеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Щаденко д. № 20 «Б» от « 15 » марта 2024г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» главный специалист Симакова А.В.

представителя многоквартирного дома Бомацаевой С.В. (кв. 1)

произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1959
Число этажей	3
Количество подъездов	3
Количество квартир	26

## Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Характеристика
<b>1. Помещения общего пользования</b>		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола — - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Техническое состояние: необходим ремонт площадь пола, требующая ремонта — 3 м <sup>2</sup> (вид работ: цементная стяжка)
Лестницы	Материал лестничных маршей — железобетонные конструкции  Материал ограждения — металл  Материал перил — дерево	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - окраска поручней в подъездах №№ 1, 2, 3 — 4,25 м <sup>2</sup> ; - окраска ограждения лестничного марша в подъездах №№ 1, 2, 3 — 20,16 м <sup>2</sup> ; - ремонт цементной стяжки ступеней в подъезде № 1 с обрамлением ступеней уголком (19,8 м/п) — 18 шт;
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом  Материал отделки стен — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом - Информационные доски (внутриподъездные) — отсутствуют	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъезда № 3 — 1 шт; - ремонт штукатурки стен подъездов №№ 1, 2 — 6 м <sup>2</sup> ; - подготовка и окраска меловым составом стен подъездов №№ 1, 2 — 5 м <sup>2</sup> ; - подготовка и окраска масляным составом стен подъездов №№ 1, 2 — 1 м <sup>2</sup>
Коридоры общего пользования, колясочные	Отсутствуют	-
Технический этаж	Отсутствует	-
Чердак	Имеется, площадь — 540 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние — неудовлетворительное (необходима очистка от бытового и строительного мусора, восстановление мостков и переходных трапов)
Подвальное помещение	Имеется, площадь — 190,2 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние — удовлетворительное

## 2. Ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты	<p>Вид фундамента — бутовый, ленточный  <b>Продухи</b> — окна из ПВХ  <b>Приямки</b> — стены из кирпичной кладки, закрыты металлическими решетками и частично имеются козырьки (со стороны дворового фасада 4 шт)</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем:  - очистка приямков от мусора с оштукатуриванием стен приямков и установкой козырьков (дворовой фасад) - 2шт;</p>
Наружные несущие стены	<p>Вид материала — шлакоблочный, оштукатуренный и окрашенный перхлорвиниловым водоэмulsionионным составом  Аншлаги имеются (1 шт)  Таблички с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — отсутствуют  Уличные информационные доски — отсутствуют</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем:  - установка уличных информационных досок — 2 шт;  - установка табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — 3 шт;</p>
Цоколь	Материал отделки — цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым водоэмulsionионным составом	Техническое состояние: удовлетворительное
Отмостка и предподъездные площадки	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: удовлетворительное
Крыльца передподъездные	Отсутствуют	-
Плиты перекрытия (подвальные, межэтажные)	Материал — смешанные (межэтажные и подвальные — железобетонные плиты; чердачные — деревянные)	Техническое состояние: удовлетворительное
Двери МОП	<p>Материал дверей входов в подъезды — металлические  Материал дверей входа в подвальное помещение — деревянные  Материал ляды выхода на чердак — деревянные, оббиты металлом</p>	<p>Техническое состояние:  - дверей входов в подъезды — удовлетворительное;  - дверей входа в подвал — удовлетворительное;  - ляды надстройки выхода на кровлю — удовлетворительное</p>
Окна МОП	<p>Материал окон лестничных клетей — поливинилхлорид  Слуховые окна выхода на кровлю — деревянные</p>	Техническое состояние: удовлетворительное
Кровля над входом в подвальное помещение	Вход в подвальное помещение осуществляется из подъезда	-
Крыша	<p>Вид кровли — скатная, вентилируемая, шиферная  <b>Система водоотлива</b> — наружная; материал: оцинкованный трубопровод  <b>Оголовки вентиляционных каналов</b> — кирпичная кладка  <b>Парapеты</b> — отсутствуют</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем:  - ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных каналов — 0,2 м3;</p>

Балконные плиты, плиты лоджий, козырьки над входами в подъезды	Материал балконных плит — железобетонные плиты Материал козырьков над входами в подъезды — металлический каркас, покрытый оцинкованным железом	Техническое состояние: удовлетворительное
--	---	---

### 3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

Лифты	Отсутствуют	
Инженерные коммуникации	<p>Центральное отопление — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция на подвальной разводке имеется; длина трубопровода 1366,54 м/п; подъездное отопления работает (стойки из полипропилена, радиаторы чугунные)</p> <p>Холодное водоснабжение — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция подвальной разводки частично отсутствует, длина трубопровода 303,2 м/п</p> <p>Горячее водоснабжение — от индивидуальных газовых водогрейных колонок</p> <p>Центральная канализация — материал трубопровода смешанный (ПП и чугун), длина 196 м/п</p> <p>Рамка управления — в наличии (1 шт) Теплообменник — отсутствует</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - восстановление изоляции подвальной разводки ХВС (в местах доступа) — 6 м/п;</p> <p>Общедомовой прибор учета установлен на вводе холодного водоснабжения и не введен в эксплуатацию в связи с отсутствием документации на установленный прибор</p> <p>Общедомовой прибор учета тепловой энергии введен в эксплуатацию</p>
Газоснабжение	Трубопровод стальной	Техническое состояние: удовлетворительное
Сети электроснабжения		<p>Техническое состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вводно-распределительных устройств (не удовлетворительное)</li> <li>- щитков этажных и шкафов (не удовлетворительное)</li> <li>- освещение подвального помещения (удовлетворительное)</li> <li>- подъездное освещение (удовлетворительное)</li> <li>- надподъездное освещение (удовлетворительное)</li> </ul> <p>вид работ, место проведения и объемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходим капитальный ремонт системы электроснабжения здания (замена электропроводки с увеличением сечения провода, капитальный ремонт ВРУ, замена электрооборудования в МОП)</li> </ul>

### 4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества

Зеленые насаждения	Количество - 9 шт	Состояние: удовлетворительное
Внутридворовой проезд	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: удовлетворительно

Элементы благоустройства	Ограждение клумб или детской площадки — отсутствует	Техническое состояние: требует ремонта вид необходимых работ и их объем: - окраска масляным составом малых архитектурных форм — 4 м <sup>2</sup> ;
	Скамейки — имеются в количестве 2 шт	
	Столы — отсутствуют	
	Малые архитектурные формы — имеются (песочница — 1 шт, бельевые стойки 4 шт)	
	Контейнерная площадка для сбора ТБО — ограждение отсутствует, покрытие основания площадки из бетонных плит, количество контейнерных баков для сбора ТБО — 1 шт., освещение площадки имеется	

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить;

- ремонт цементной стяжки пола межквартирных лестничных площадок — 3 м<sup>2</sup>;
- окраска поручней в подъездах №№ 1, 2, 3 — 4,25 м<sup>2</sup>;
- окраска ограждения лестничного марша в подъездах №№ 1, 2, 3 — 20,16 м<sup>2</sup>;
- ремонт цементной стяжки ступеней в подъезде № 1 с обрамлением ступеней уголком (19,8 м/п) — 18 шт;
- ремонт подъезда № 3 — 1 шт;
- ремонт штукатурки стен подъездов №№ 1, 2 — 6 м<sup>2</sup>;
- подготовка и окраска меловым составом стен подъездов №№ 1, 2 — 5 м<sup>2</sup>;
- подготовка и окраска масляным составом стен подъездов №№ 1, 2 — 1 м<sup>2</sup>;
- необходима очистка от бытового и строительного мусора, восстановление мостков и переходных трапов — 540 м<sup>2</sup>;
- очистка приямков от мусора с оштукатуриванием стен приямков и установкой козырьков (дворовой фасад) — 2шт;
- установка уличных информационных досок — 2 шт;
- установка табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — 3 шт;
- ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных каналов — 0,2 м<sup>3</sup>;
- восстановление изоляции подвальной разводки ХВС (в местах доступа) — 6 м/п;
- окраска масляным составом малых архитектурных форм — 4 м<sup>2</sup>.

Представитель многоквартирного дома:

Бомацарова С.В.

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»: главный специалист Симакова А.В.