

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Дачная д. № 75
от « 03 » октября 2016г.

Комиссия в составе:
представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Довгаль В.Г. (кв. № 9)
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	<u>1992</u>
Число этажей	<u>5</u>
Количество подъездов	<u>5</u>
Количество квартир	<u>65</u>

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта <u>8</u> шт. Площадь пола, требующая ремонта - <u>16</u> кв.м. виды работ -устройство покрытия пола из керамической плитки
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции	Количество мест лестниц – <u>5</u> шт.
Лифты	Материал ограждения – металл Количество - нет шт. В том числе: грузовых - нет шт.	
Коридоры	нет	
Колясочные	нет	
Технические этажи	имеется	
Чердаки	нет	Санитарное состояние удовлетворительное
Технические подвалы	Площадь - <u>1058</u> кв.м. В том числе:	Санитарное состояние –не удовлетворительное Необходима очистка от бытового и строительного мусора
	Перечень имеющихся в помещении инженерных коммуникаций:	Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене:
	ГВС: материал ПП и сталь Запорная арматура ХВС: материал ПП и сталь Запорная арматура Центральное отопление Материал сталь Запорная арматура Центральная канализация Материал ПВХ	- в технически исправном состоянии. - в технически исправном состоянии. - в технически исправном состоянии. - в технически исправном состоянии. Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Ду- 89; 76 1. 76 мм. – 26 м 2. 89 мм - 12 м. - необходимо выполнить теплоизоляцию труб – 400,0п.м. в технически исправном состоянии. - в технически исправном состоянии.

II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты	Вид фундамента – сваи из сборных ж/бетонных блоков	Состояние – удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки стен: известковая штукатурка Материал отделки потолков: известковая штукатурка	Техническое состояние: необходим ремонт Вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов № 1-5 – (5шт.).
Наружные несущие стены в том числе: отмостка	Материал - кирпич	Состояние – удовлетворительное
Цоколь	Материал Асфальтобетон	Состояние не удовлетворительное - устройство отмостки – 285 м ²
Прямки	Материал отделки – Цементная штукатурка	Состояние не удовлетворительное Площадь требуемого ремонта 250 м ²
Плиты перекрытий	Кирпичная кладка	Состояние- не удовлетворительное - восстановление кирпичной кладки
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Требующие ремонта - нет шт/кв.м
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	В технически исправном состоянии.
Двери подъездные	Деревянных - 5 шт. (в тамбурах) Металлических - 5 шт.	Количество дверей требующих ремонта Деревянных - нет шт. Металлических - нет шт.
Окна подъездные	Материал - дерево Остекление	Количество окон требующих ремонта - нет шт./кв.м. Требующих замены - 20 шт на металлопластик – 36 кв.м. Состояние удовлетворительное
Двери входов в подвальные помещения	Металлические - 2 шт	Количество дверей требующих ремонта - нет шт. Металлических - 2 шт.
Кровля над входами в подвал	Металл - 2 шт.	Характеристика состояния – удовлетворительное
Крыши	Вид кровли - плоская Материал кровли – наплавляемый материал Парапеты кирпичная кладка, железобетонные плиты Материал покрытия примыкания – наплавляемый материал Вентканалы - кирпичные Водосточные трубы – внутренний ливнесток Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Оконный блок - деревянный Стены (материал) - кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное Площадь кровли требующей ремонта - нет кв.м. Техническое состояние : необходим ремонт (разрушение железобетонных плит) Виды работ: демонтаж плит, штукатурка парапетов, устройство кровельного покрытия на парапетах. Характеристика состояния – удовлетворительное Ремонт кирпичной кладки - 2,1 м ² . Оклейка оголовков наплавляемым материалом - 36 м ² В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Сети электроснабжения	Электрические вводно-распределительные устройства	Техническое состояние: необходим ремонт
	Этажные щитки и шкафы	Техническое состояние: необходим ремонт
	Светильники	Техническое состояние - удовлетворительное
	Подвальное освещение	Техническое состояние - удовлетворительное
Рамка управления	Количество - 1 шт.	Состояние - удовлетворительное
Радиаторы обогревающие (элементы подъездные)	Материал чугуна	Требуется замены нет шт.
		Требуется установки
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов УУТЭ	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета:
Сети газоснабжения	Водомер нет	1. установить - 1 шт.
	Диаметр, материал и протяженность: 50.32 металл, - 173,3 м 1. мм, .м. 2. мм м	Состояние - удовлетворительное
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество - 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков 65 шт. требуются ремонта --- нет шт.
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 20 шт	Требуемые обрезки - нет шт. Спил деревьев - 4 шт. вдоль проезжей части
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы	Состояние - удовлетворительное
	Ограждения Скамейки - 8 шт. Столы - нет шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора — заглубленный 5-ти кубовый контейнер	Состояние - удовлетворительное Состояние - удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт отмостки;
- ремонт подъездов;
- ремонт парапетов;
- ремонт кирпичной кладки вентканалов;
- частичная замена труб ЦО;
- изоляция труб ЦО.

Представитель многоквартирного дома: Довгаль В.Г. (кв. № 9)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»»: Соловьева Е.М.