

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Морозова д. № 25
от « 22 » октября 2018 г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Путилин А.В. (кв. №)
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1998
Число этажей	10
Количество подъездов	3
Количество квартир	115

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта <u>под. № 1 – 1 шт.</u> Площадь пола, требующая ремонта - <u>15 м²</u>
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции Материал ограждения – металл Материал перил — дерево	Количество мест лестниц 3 шт. Техническое состояние удовлетворительное
Лифты	Количество - 3 шт. В том числе: грузовых - нет шт.	Техническое состояние: удовлетворительное
Коридоры	нет	
Колясочные	нет	
Технические этажи	имеется	Техническое состояние: не удовлетворительное - необходима уборка бытового мусора
Чердаки	нет	
Подвальное помещение	Площадь - 1049 кв.м.	Санитарное состояние – удовлетворительное

Инженерные коммуникации	ГВС: ПП, металл	Техническое состояние – удовлетворительное - необходимо выполнить частичную теплоизоляцию труб ;
	ХВС: материал ПП, металл	Техническое состояние – удовлетворительное
	Запорная арматура	Техническое состояние - удовлетворительное
	Центральное отопление металл	Техническое состояние – удовлетворительное - необходимо выполнить частичную теплоизоляцию труб в технически исправном состоянии.
	Запорная арматура	
	Центральная канализация Материал ПВХ, чугун	Техническое состояние - удовлетворительное
2. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента – бетонный ленточный	Состояние - удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки стен в подъездах № 1,2 цементная штукатурка, окрашенная водоэмульсионным составом , стены окрашены масляным составом, в подъезде № 3 стены - окрашены меловым составом. Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом	Техническое состояние: необходим ремонт Вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъезда № 3–(1шт.)
Наружные несущие стены	Материал - кирпич	Состояние – удовлетворительное
Отмостка	Материал Асфальтобетон	Состояние –не удовлетворительное - устройство примыканий к цоколю
Цоколь	Материал отделки – Цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым составом	Состояние – удовлетворительное
Плиты перекрытий	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние –не удовлетворительное - ремонт козырька при входе в подъезд № 1,2
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	Состояние – удовлетворительное
Двери МОП	Деревянных - 3 шт.(в тамбурах) Металлических - 3 шт.	Состояние – удовлетворительное Металлических - нет шт.
Окна МОП	Материал - металлопластик Остекление	Состояние удовлетворительное. Состояние удовлетворительное.
Двери входов в подвальные помещения Кровля над входами в подвал	Металлические - 3 шт Односкатная, металлическая	Количество дверей требующих ремонта нет шт. Деревянных - нет шт. Состояние удовлетворительное - герметизация примыкания к стене

Крыши	Вид кровли - плоская Материал кровли – наплавливаемый материал Парапеты - кирпичная кладка покрыта рулонным материалом Материал покрытия примыкания – наплавливаемый материал Вентканалы (выход на тех.этаж)- кирпичные Водосточные труб –чугун , ПП(внутренний ливнесток) Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Стены (материал) - кирпичные	Техническое состояние удовлетворительное Состояние -удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Сети электроснабжения		Техническое состояние: - вводно-распределительных устройств удовлетворительное - щитков этажных и шкафов удовлетворительное - освещение подвального помещения удовлетворительное - подъездное освещение удовлетворительное - надподъездное освещение удовлетворительное
Бойлерные (теплообменники)	Отсутствует	
Рамка управления	Количество - 1 шт.	Состояние - удовлетворительное
Радиаторы обогревающие (элементы подъездные)	Материал чугун	Требуется замены нет шт.
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов - УУТЭ Водомер ХВС нет	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета: Установить - 1 шт.
Сети газоснабжения	Диаметр, материал и протяженность: 50,32 - 402 м 1. 50 мм. 48 ,м. 2 32 мм 354 м	Состояние - удовлетворительное
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков _114_ шт. требующих ремонта --- 50 шт.
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 20 шт.	Требующие обрезки - нет шт. Спил деревьев - нет шт.
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы Ограждения- нет Скамейки - 2 шт.	Требующие ремонта: Состояние - удовлетворительное

	Столы - нет шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора ТБО — заглубленный 5-ти кубовый контейнер	- укрепить деревянное основание
--	--	---------------------------------

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт подъезда № 3;
- ремонт отмостки
- устройство примыканий к цоколю
- ремонт мягкой кровли на козырьке в подъезде № 1,2
- ремонт штукатурки на козырьке подъезда № 1
- бетонирование площадки на придомовой территории между подъездами № 1-2

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»:

_____ Соловьева Е.М.

Представитель многоквартирного дома: _____ (кв. № _____)