

АКТ
 технического состояния жилого многоквартирного дома по результатам осеннего осмотра
 расположенного по адресу: г. Таганрог, ул/пер. 8 Новый, 70
 от «10» ноября 2015г.

Управляющая организация ООО «УК «ЖКО»

Комиссия в составе:
 представителя ООО «УК «ЖКО»: инженер ПТО Соловьева Е.М.
 представителя многоквартирного дома Левченко А.В.

произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее:

Год постройки	1989
Число этажей	5
Количество подъездов	4
Количество квартир	49

**Состав
и состояние общего имущества многоквартирного дома**

Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой и керамической плиткой	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта <u>4</u> шт. Площадь пола, требующая ремонта - <u>16</u> кв.м. виды работ -устройство покрытия пола из керамической плитки
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции Материал ограждения – металл	Техническое состояние: состояние удовлетворительное Количество мест лестниц – 4 шт.
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки стен: известковая штукатурка Материал отделки потолков: известковая штукатурка	Техническое состояние: необходим ремонт Вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов № 1-4 -(4шт) Необходим ремонт потолков в подъездах № 1-4
Коридоры	нет	
Колясочные	нет	
Технические этажи	имеется	Состояние - удовлетворительное
Чердаки	нет	
Технические подвалы	Площадь - 896 кв.м. В том числе:	Санитарное состояние – удовлетворительное
2. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента – сваи из сборных ж/бетонных блоков	Состояние - удовлетворительное Количество продухов требующих ремонта - нет шт/ м2
Наружные несущие стены в том числе:	Материал - кирпич	Состояние – удовлетворительное Площадь стен требующих ремонта - нет м2;

отмостка и предподъездные площадки	Материал Асфальтобетон	Состояние отмостки -удовлетворительное - ремонт асфальтового покрытия предподъездных площадок - 120 м2
Цоколь	Материал отделки – Цементная штукатурка	Площадь требуемого ремонта - нет м2
Плиты перекрытий (подвальные,межэтажные)	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное Площадь перекрытия требующая ремонта - нет м2
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Требующие ремонта - нет шт/кв.м
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Площадь плит требующих ремонта - нет шт./м2 (указать вид работ). В технически исправном состоянии.
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	Количество, требующих ремонта - 4 шт./20кв.м.
Двери МОП	Деревянных - 4 шт.(в тамбурах) Металлических - 4 шт.	Количество дверей требующих ремонта Деревянных - нет шт. Металлических - нет шт.
Окна МОП	Материал - дерево	Техническое состояние Требуется замена деревянных окон на металлопластик – 24шт./ 68,2 кв.м.
Двери входов в подвальные помещения	Металлические - 2 шт	Количество дверей требующих ремонта нет шт.
Кровля над входами в подвал	Металл	Характеристика состояния – не удовлетворительное - замена кровельного покрытия
Крыши	Вид кровли - плоская Материал кровли – наплавленный материал Парапеты - кирпичные, покрыты наплавленным материалом Материал покрытия примыкания – наплавленный материал Вентканалы - кирпичные Водосточные трубы – внутренний ливнеотвод (чугун) Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Оконный блок - деревянный Стены (материал) - кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Необходимо выполнить -ремонт кирпичной кладки вентканалов – 0,5 м3; - оклейку оголовков вентканалов наплавленным материалом - 36 м2 Необходимо выполнить частичную замену труб внутреннего ливнеотвода на тех.этаже 12м.п. В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии В удовлетворительном состоянии
3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Лифты	Количество - нет шт. В том числе:	


Инженерные коммуникации	<p>грузовых - нет шт.</p> <p>ГВС: материал ПП Запорная арматура</p> <p>ХВС: материал ПП Запорная арматура</p> <p>Центральное отопление Материал сталь</p> <p>Запорная арматура</p> <p>Центральная канализация Материал ПВХ</p>	<p>- в технически исправном состоянии.</p> <p>- в технически исправном состоянии</p> <p>- в технически исправном состоянии</p> <p>- замена ввода ХВС — 1 м</p> <p>- в технически исправном состоянии.</p> <p>- в технически исправном состоянии</p> <p>- в технически исправном состоянии</p> <p>- в технически исправном состоянии</p>
Сети электроснабжения	Электрические вводно-распределительные устройства	Техническое состояние: удовлетворительное
	Этажные щитки и шкафы	Техническое состояние: удовлетворительное
	Светильники	Количество светильников требующих замены --- 4 шт. Количество светильников требующих ремонта - нет шт.
	Подвальное освещение	Состояние - удовлетворительное
Сети газоснабжения	Диаметр, материал и протяженности: 50,32 металл, -250 м 1. 50 мм. 56 м. 2. 32 мм 194 м	Состояние - удовлетворительное (
Бойлерные (теплообменники)	Количество - нет шт.	
Рамка управления	Количество - 1 шт.	Состояние - удовлетворительное
Радиаторы обогревающие (элементы подъездные)	Материал чугун	Требует замены нет шт. Требует установки
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов УУТЭ Водомер нет	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета:
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество - 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков 49 шт. требующих ремонта --- 10 шт.
4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 8 шт.	Требующие обрезки - нет шт. Спад деревьев - нет
Внутридворовой проезд	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: требует ремонта вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда — 140 м ²
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы Ограждения Скамейки - 2 шт.	Состояние - удовлетворительное

	Столы - нет шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора ТБО — ограждение из металлопрофиля, покрытие основания площадки из бетонных плит, количество контейнерных баков для сбора ТБО — <u>1</u> шт., освещение площадки отсутствует/имеется	
--	---	--

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт подъездов № 1-4;
- ремонт кирпичной кладки вентканалов;
- частичная замена труб внутреннего ливнепровода на тех.этаже;
- смена оконных блоков в подъездах № 1-4;
- замена ввода ХВС

Представитель многоквартирного дома:  Левченко А.В. (кв. № 1)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»»:  Соловьева Е.М.