

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул/пер. Фрунзе д. № 152
от « 10 » ноября 2015г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Аксинина Д.Н. (кв. №)
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1992
Число этажей	9
Количество подъездов	5
Количество квартир	176

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
I. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола – - железобетонные плиты, покрытие цементной стяжкой	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта 5 шт. Площадь пола, требующая ремонта - 15,6 кв.м. виды работ - устройство цементной стяжки
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции	Количество мест лестниц 5 шт.
Тайфы	Материал ограждения – металл Количество - 5 шт. В том числе: грузовых - нет шт.	Техническое состояние: удовлетворительное
Подпольное помещение	Площадь - 1187 кв.м. В том числе:	Санитарное состояние – удовлетворительное
Изоляционные коммуникации	ГВС: материал ПП, металл ХВС: материал ПП, металл, Запорная арматура Центральное отопление: металл Запорная арматура Центральная канализация Материал ИВХ	Техническое состояние: удовлетворительное Техническое состояние: удовлетворительное – в технически исправном состоянии Техническое состояние: удовлетворительное в технически исправном состоянии Техническое состояние: удовлетворительное
II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента – железобетонные сваи	Состояние – удовлетворительное
Стены и перегородки между подъездами	Материал отделки стен: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом	Техническое состояние: необходим ремонт Вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов № 1,2,3,5-(4шт.)
Наружные несущие стены Экспл	Материал - кирпич Материал Асфальтобетон	Состояние - удовлетворительное Состояние: необходим ремонт нарушение асфальтного покрытия 360 м2

Назнач.	Материал отделки – Цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым составом	Состояние – удовлетворительное
Плиты перекрытий	Материал – ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Балконы, панты, подиумы	Материал – ж/бетонные плиты	Требующие ремонта – нет шт.кв.м
Наземные козырьки	Материал – ж/бетонные плиты	Состояние – удовлетворительное
Подъездовые крылья/лоджии	Материал – бетонные основания	Состояние – удовлетворительное
Двери подъездные	Металлических - 5 шт.	Количество дверей требующих ремонта Металлических – нет шт.
Окна подъездные	Материал – дерево, в подъезд № 4 пластик	Состояние не удовлетворительное оконные переплеты рассохлись, покоробились, и расшатаны в углах, стекла не отсыпаются. – замена окон в подъездах № 1,2,3,5
Двери входов в подъездные помещения	Металлические – 5 шт	Количество дверей требующих ремонта нет шт.
Крошки над входами и подъездами	Отсутствует	Деревянных – нет шт.
Крыши	Вид кровли – вальовая Материал кровли – наплавляемый материал В том числе: Парапеты – железобетонные блоки, покрыты рулонным материалом Материал покрытия примыкания – наплавляемый материал Вентканалы – бетонные Водосточные трубы – чугун – 50 %; ПВХ- 50% (внутренний линесток) Выход на кровлю: Дверной блок – деревянный Оконный блок – деревянный Стены (материал) – кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное площадь кровли требующей ремонта – нет кв.м. указать виды работ: Состояние – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и шеф оборудование

Система водоснабжения	Вводные шкафы Электрические вводно-распределительные устройства Этажные панели и шкафы Светильники Подвальное освещение	Состояние – удовлетворительное Состояние – удовлетворительное Состояние – удовлетворительное Количество светильников требующих замены – нет шт. Количество светильников требующих ремонта – нет шт. Состояние – удовлетворительное
Газообменники	Количество – нет	
Ремни управления	Количество – 2 шт.	Состояние – удовлетворительное
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов – УУТЭ	Указать шаги следующей проверки для каждого прибора учета
Слив газостойкостей	Водомер ХВС Диаметр, материал и протяженность 50,32 - 668 м 1. 50 mm. 70 m. 2. 32 mm. 598 m.	Установить – 1 шт. Состояние – удовлетворительное – необходимо очистка труб.

Участники износованные улицы, перегородки на фасаде дома	Количество - 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские жилые инфраструктуры	Материал ящиков - металл	Количество ящиков - 176 шт. требующих ремонта - нет шт.
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества много квартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 11 шт.	Требующие обрезки - нет шт. Снижение деревьев - нет шт.
Элементы б. архитектуры	Малые архитектурные формы Ограждения - нет Скамейки - 5 шт. Столы - нет шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора ТБО - ограждение из металопрофиля, покрытие основания площадки из бетонных плит. количество контейнерных баков для сбора ТБО - 2 шт., освещение площадки отсутствует/имеется	Требующие ремонта состояние удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт подъездов № 1,2,3,5;
- строительство отмостки;
- ремонт ВРУ;
- ремонт центральных
- окраска газовых труб по фасаду;

Представитель много квартирного дома:

Аксинина Д.Н. (кв. №)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»:

Соловьева Е.М.