

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам весеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. ул. Дзержинского д. № 163 от « 25 » марта 2016г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Болестева С.В. (кв. № 5)
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки 1979
Число этажей 9
Количество подъездов 4
Количество квартир 128

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта 4 шт. Площадь пола, требующая ремонта - 17,6 кв.м. виды работ -устройство цементной стяжки
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции Материал ограждения – металл	Количество мест лестниц 4 шт.
Лифты	Количество - 4 шт. В том числе: грузовых - нет шт.	Капитальный ремонт в 2014 году. Техническое состояние: удовлетворительное
Коридоры	нет	
Колясочные	нет	
Технические этажи	нет	
Чердаки	нет	
Технические подвалы	Площадь - 1816 кв.м. В том числе:	Санитарное состояние – удовлетворительное

Инженерные коммуникации	<p>Перечень имеющихся в помещении инженерных коммуникаций: ГВС: ПП нет</p> <p>Запорная арматура ХВС: материал ПП</p> <p>Запорная арматура</p> <p>Центральное отопление ПП</p> <p>Запорная арматура</p> <p>Центральная канализация Материал ПВХ, чугун</p>	<p>Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене: Диаметр 63-50 мм, материал и протяженность труб – 270 м - необходима ревизия Диаметр – 90-40 мм, материал ПП и протяженность труб 126 м - в технически исправном состоянии, - необходима ревизия</p> <p>Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: Ду- 90 -32мм; в технически исправном состоянии. - необходима ревизия</p> <p>Диаметр -110 – 50 мм., материал и протяженность труб требующих замены – 75 м</p>
II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента – бетонные блоки	Состояние – удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	<p>Материал отделки стен: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом</p> <p>Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная меловым составом</p>	<p>Техническое состояние: необходим ремонт</p> <p>Вид необходимых ремонтных работ и их объем: - ремонт подъездов № 1-4 (4шт.)</p>
Наружные несущие стены	Материал - кирпич	Состояние – удовлетворительное
в том числе: отмостка	Материал Асфальтобетон	Состояние – необходим ремонт Разрушение асфальтового покрытия – 120м ²
Цоколь	Материал отделки – Цементная штукатурка	Состояние – не удовлетворительное. Отслоение штукатурного слоя. Штукатурка цоколя - 15м ² ; Окраска - 70 м ²
Плиты перекрытий	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Требующие ремонта - нет шт/кв.м
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Площадь плит требующих ремонта - удовлетворительное
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	Количество, требующих ремонта - нет шт/кв.м.
Двери подъездные	Деревянных - 2 шт.(в тамбурах) Металлических - 4 шт.	Количество дверей требующих ремонта Деревянных - 2 шт., Металлических - нет шт.
Окна подъездные	Материал - деревянные Остекление	Количество окон требующих ремонта - нет шт./кв.м. Состояние - удовлетворительное
Крыши	Вид кровли - плоская (указать плоская, односкатная, двускатная, иное) Материал кровли – наплавляемый материал	<p>Характеристика состояния – удовлетворительное</p> <p>Характеристика состояния – удовлетворительное</p>

	В том числе: Парапеты Материал покрытия примыкания – направляемый материал	Характеристика состояния – удовлетворительное
	Вентканалы - кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное
	Водосточные труб –ПП, металл (выпуск)	Состояние – необходима замена
	Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Стены (материал) - кирпичные	Состояние удовлетворительное
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Сети электропитания	Электрические вводно- распределительные устройства	Техническое состояние: необходим ремонт
	Этажные щитки и шкафы	Техническое состояние: необходим ремонт
	Светильники	Состояние - удовлетворительное
	Подвальное освещение	Состояние - удовлетворительное
Бойлерные (теплообменники)	Количество - нет шт.	
Рамка управления	Количество - 1 шт.	Состояние - удовлетворительное
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов - УУТЭ	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета:
	Водомер ХВС нет	Установить - 1 шт.
Сети газоснабжения	Диаметр, материал и протяженность: 50,32 - 250 м	Состояние - удовлетворительное
	1. 50 мм. 56 м. 2 32 мм 194 м	
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков 128 шт, требующих ремонта --- нет шт.
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 22 шт.	Требующие обрезки - нет шт. Спил деревьев - нет шт.
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы	Требующие ремонта: Состояние - удовлетворительное
	Ограждения- нет Скамейки - 4 шт. Столы - нет шт. Детские площадки - нет	

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- ремонт подъездов № 1-4;
- устройство отмостки;
- замена труб ЦК по подвалу;
- ремонт штукатурки цоколя

Представитель многоквартирного дома:  Болстева С.В. (кв. № 5)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»»:  Соловьёва Е.М.