

## АКТ

технического состояния жилого дома по результатам весеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Сызранова, дом № 26 от « 22 » марта 2022 г.

Комиссия в составе:  
 представителя ООО «УК «ЖКО» инженер Бубненко Л.В.  
 представителя многоквартирного дома Пожидаевой Г.Н. (кв. 79)  
 произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1985
Число этажей	9
Количество подъездов	4
Количество квартир	144

### Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Характеристика
<b>1. Помещения общего пользования</b>		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола — - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Техническое состояние: удовлетворительное
Лестницы	Материал лестничных маршей — железобетонные конструкции Материал ограждения — металл Материал перил — ПВХ	Техническое состояние: удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки стен — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом - Информационные доски (внутриподъездные) — отсутствуют	Техническое состояние: удовлетворительное
Коридоры общего пользования, колясочные	Коридоры общего пользования — отсутствуют Колясочные — имеются	Техническое состояние: удовлетворительное
Технический этаж	Имеется, площадь — 1100 м <sup>2</sup>	Техническое состояние: удовлетворительное
Чердак	Отсутствует	
Подвальное помещение	Имеется, площадь — 620,63 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние — удовлетворительное
<b>2. Ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома</b>		
Фундаменты	Вид фундамента — железобетонные плиты, свайный Продухи — металлические решетки Приямки — кирпичная кладка	Техническое состояние: удовлетворительное
Наружные несущие стены	Вид материала — армированные керамзито-бетонные плиты, оштукатуренные и окрашенные перхлорвиниловым водоземлюсионным составом. Аншлаги имеются (2 шт). Таблички с указанием номеров	Техническое состояние: удовлетворительное

	подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — имеются. Уличные информационные доски — имеются.	
Цоколь	Материал отделки — цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым водоземulsionным составом	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - частичный ремонт штукатурки цоколя и окраска — 162 м <sup>2</sup>
Отмостка и предподъездные площадки	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: удовлетворительное
Крыльца передподъездные	Материал — железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой Парапет отсутствует Перила отсутствуют	Техническое состояние: удовлетворительное
Плиты перекрытия (подвальные, межэтажные)	Материал — железобетонные плиты	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - заделка швов между плитами перекрытия подвала в районе квартиры № 74 — 36 м/п;
Двери МОП	Материал дверей входов в подъезд — металлические Материал дверей входа в подвальное помещение — металлические Материал дверей выхода на кровлю — деревянные Материал дверей тамбурных - деревянные	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - замена деревянных тамбурных дверей на конструкции из ПВХ — 4 шт;
Окна МОП	Материал окон лестничных клеток — поливинилхлорид (ПВХ)	Техническое состояние: удовлетворительное
Вход в подвальное помещение	Вход в подвальное помещение осуществляется с улицы, кровля над входом в подвальное помещение не предусмотрена, ограждение входа в подвальное помещение не предусмотрено	Техническое состояние: удовлетворительное
Крыша	Вид кровли — плоская из рулонного материала. Система водоотлива — внутренняя; материал: смешанный (чугунный со вставками из ПВХ) трубопровод. Оголовки вентиляционных каналов и парапеты — армированные керамзитобетонные плиты, оштукатуренные и окрашенные перхлорвиниловым водоземulsionным составом.	Техническое состояние: удовлетворительное
Балконные плиты, плиты лоджий, козырьки над входами в подъезды	Материал балконных плит и плит лоджий — железобетонные плиты Материал козырьков над входами в подъезды — железобетонные плиты, покрытые рулонным материалом	Техническое состояние: удовлетворительное
<b>3. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование</b>		
Лифты	Пассажирские — 4 шт Грузовые — отсутствуют	Техническое состояние — удовлетворительное
Инженерные коммуникации	<b>Центральное отопление</b> — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция на подвальной разводке частично отсутствует; длина трубопро-	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - восстановление изоляции подвальной разводки ЦО (в

	<p>вода 4667,05 м/п; подъездное отопление работает в подъездах №№ 1, 2, 3, 4.  <b>Рамка управления</b> - в наличии (1 шт).  <b>Холодное водоснабжение</b> — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция подвальной разводки частично отсутствует.  <b>Горячее водоснабжение</b> — материал трубопровода смешанный (ПП и металл), изоляция подвальной разводки имеется.  <b>Теплообменник</b> — отсутствует.  <b>Центральная канализация</b> - материал трубопровода смешанный (ПП и чугун).</p>	<p>местах доступа) и окраска трубопровода — 320 м/п;  - замена вентилей 3/4 " на системе отопления в подвале — 78 шт  - замена сбросных кранов 1/2 " на системе отопления в подвале — 78 шт  Общедомовой прибор учета на вводе электроэнергии установлен и введен в эксплуатацию  Общедомовые приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения установлен и введен в эксплуатацию</p>
Газоснабжение	Трубопровод стальной	Техническое состояние: удовлетворительное
Сети электроснабжения		<p>Техническое состояние:  - щитков этажных и шкафов (удовлетворительное)  - освещение подвального помещения (удовлетворительное)  - подъездное освещение (удовлетворительное)  - надподъездное освещение (удовлетворительное)</p>
<b>4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества</b>		
Зеленые насаждения	Количество - 57 шт	<p>Состояние: не удовлетворительное  - обрезка деревьев — 3 шт</p>
Внутридворовой проезд	Материал — асфальтобетон	Техническое состояние: удовлетворительное
Элементы благоустройства	<p>Ограждение клумб или детской площадки — отсутствует  Скамейки - имеются в количестве 12 шт  Стол — отсутствуют  Детские игровые формы — имеются (песочница)  Контейнерная площадка для сбора ТБО — расположена за пределами придомовой территории и используется для нужд нескольких домов</p>	Техническое состояние: удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- заделка швов между плитами перекрытия подвала в районе квартиры № 74 — 36 м/п;
- частичный ремонт штукатурки потолка и окраска — 162 м<sup>2</sup>;
- замена деревянных тамбурных дверей на конструкции из ПВХ — 4 шт;
- восстановление изоляции подвальной разводки ЦО (в местах доступа) и окраска трубопровода — 320 м/п;
- замена вентилей 3/4 " на системе отопления в подвале — 78 шт
- замена сбросных кранов 1/2 " на системе отопления в подвале — 78 шт
- обрезка деревьев — 3 шт.

Представитель многоквартирного дома: Пожидаева Г.Н. (кв. 79)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»: инженер Бубненко Л.В.


