

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Марнупольское шоссе, дом № 13 от « 26 » сентября 2022г.

Комиссия в составе:
 представителя ООО «УК «ЖКО» инженер Бубненко Л.В.
 представителя многоквартирного дома Подшивалова В.Ю. (кв. 2)
 произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1987
Число этажей	9
Количество подъездов	1
Количество квартир	144

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома

Наименование элементов общего имущества	Параметры	Характеристика
1. Помещения общего пользования		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола — - железобетонные плиты, покрытые цементной стяжкой	Техническое состояние: удовлетворительное
Лестницы	Материал лестничных маршей — железобетонные конструкции Материал ограждения — металл Материал перил — деревянные	Техническое состояние: удовлетворительное
Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки потолков — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом Материал отделки стен — цементная штукатурка, окрашенная меловым составом, панели окрашены масляным составом - Информационная доска (внутриподъездная) — имеется	Техническое состояние: удовлетворительное
Коридоры общего пользования, колясочные	Коридоры общего пользования — отсутствуют Колясочные — имеются	Техническое состояние: удовлетворительное
Технический этаж	Имеется, площадь	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - установка решеток продухов технического этажа — 50 шт
Чердак	Отсутствует	-
Подвальное помещение	Имеется, площадь — 556,80 м ²	Санитарное состояние: удовлетворительное
2. Ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента — железобетонные плиты, свайный Продухи — металлические решетки Прямки — отсутствуют	Техническое состояние: удовлетворительное
Наружные несущие стены	Вид материала — армированные керамзит-бетонные плиты, оштукатуренные и окрашенные перхлорвиниловым вододисперсионным составом Аншлаги имеются (2 шт)	Техническое состояние: необходим ремонт вид необходимых ремонтных работ и их объем: - окраска фасада перхлорвиниловым вододисперсионным составом (в т.ч. и в местах ремонта МПС) — 80 м ² ;

	Таблички с указанием номеров подъездов и номеров квартир в каждом подъезде — имеются Уличные информационные доски — имеются	
Цоколь	Материал отделки — цементная штукатурка, окрашенная перхлорвиниловым водоземulsionным составом	Техническое состояние: удовлетворительное
Отмостка и предподъездные площадки	Материал покрытия — асфальтобетон	Техническое состояние: необходим ремонтных - восстановление отмостки в районе ввода ХВС (нарушена при замене ввода) — 2,5 м ² ;
Крыльца предподъездные	Материал — железобетонные плиты, покрытые декоративной тротуарной плиткой Парапет отсутствует Перила отсутствуют	Техническое состояние: удовлетворительное
Плиты перекрытия (подвальные, межэтажные)	Материал — железобетонные плиты	Техническое состояние: удовлетворительное
Двери МОП	Материал дверей входов в подъезд — металлические Материал дверей входа в подвальное помещение — металлические Материал дверей выхода на кровлю — деревянные	Техническое состояние: - дверей входов в подъезды — удовлетворительное; - дверей входа в подвальное помещение — удовлетворительное;
Окна МОП	Материал окон лестничных клеток — полихлорвинил Материал окон предмашинных отделений — деревянные	Техническое состояние: удовлетворительное
Кровля над входом в подвальное помещение	Отсутствует	
Крыша	Вид кровли — плоская из рулонного материала Система водоотлива — внутренняя; материал: смешанный (чугунный со вставками из ПВХ) трубопровод Оголовки вент. каналов и парапеты — армированные керамзито-бетонные плиты, оштукатуренные и окрашенные перхлорвиниловым водоземulsionным составом	Техническое состояние: удовлетворительное
Балконные плиты, плиты лоджий, козырьки над входами в подъезды	Материал балконных плит — железобетонные плиты Материал козырьков над входами в подъезды — железобетонные плиты, покрытые рулонным материалом	Техническое состояние: удовлетворительное
3. Механическое, электрическое, санктарно-техническое и иное оборудование		
Лифты	Пассажирские — 4 шт Грузовые — отсутствуют	Техническое состояние - удовлетворительное
Инженерные коммуникации	Центральное отопление — материал трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция на подвальной разводке частично отсутствует; длина трубопровода 4667,05 м/п. Холодное водоснабжение — материал	Техническое состояние: удовлетворительное Общедомовые приборы учета на вводе холодного водоснабжения не установлен.

	<p>трубопровода смешанный (ПП и сталь), изоляция подвальной разводки частично отсутствует</p> <p>Горячее водоснабжение — материал трубопровода смешанный (ПП и металл), изоляция подвальной разводки имеется</p> <p>Центральная канализация — материал трубопровода смешанный (ПП и чугун)</p> <p>Рамка управления ЦО — в наличии (2 шт)</p> <p>Теплообменник — отсутствует</p>	<p>Общедомовой прибор учета электроэнергии установлен и введен в эксплуатацию.</p> <p>Общедомовые приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения установлены.</p>
Газоснабжение	Трубопровод стальной	Техническое состояние: удовлетворительное
Сети электроснабжения		<p>Техническое состояние:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щитков этажных и шкафов (удовлетворительное) - освещение подвального помещения (удовлетворительное) - подъездное освещение (удовлетворительное) - надподъездное освещение (удовлетворительное)
4. Земельный участок, входящий в состав общего имущества		
Зеленые насаждения	Количество - 89 шт	Состояние: удовлетворительное
Внутридворовой проезд	Материал покрытия — асфальтобетон	<p>Техническое состояние: требует ремонта</p> <p>вид необходимых ремонтных работ и их объем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление уклона внутридворового проезда в районе подъезда № 1 (лужа) — 80 м²
Элементы благоустройства	<p>Ограждение клумб или детской площадки — имеется (деревянное/металлическое).</p> <p>Скамейки - имеются в количестве 1 шт.</p> <p>Столы — отсутствуют.</p> <p>Малые архитектурные формы — имеются в количестве 17 шт (турник — 1 шт; горка — 1 шт; качеля — 1 шт; детский игровой комплекс — 1 шт; бельевые стойки — 2 шт; стойка для выбивания ковра — 1 шт; урны металлические — 10 шт).</p> <p>Контейнерная площадка для сбора ТБО — расположена за пределами придомовой территории.</p>	Техническое состояние: удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

- установка решеток продухов технического этажа — 50 шт;
- окраска фасада перхлорвиниловым водозмульсионным составом (в т.ч. в местах ремонта МПШ) — 80 м²;
- восстановление отмостки в районе ввода ХВС (нарушена при замене ввода) — 2,5 м²;
- восстановление уклона внутридворового проезда в районе подъезда № 1 (лужа) — 80 м².

Представитель многоквартирного дома:

Подшивалов В.Ю. (кв. 2)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»: инженер Бубненко Л.В.