

АКТ

технического состояния жилого дома по результатам осеннего осмотра жилого дома,
расположенного по адресу: г. Таганрог, ул./пер. Смирновский ___ д. № 139
от « 27 » сентября 2023 г.

Комиссия в составе:

представителя ООО «УК «ЖКО» инженер ПТО Соловьева Е.М.
представителя многоквартирного дома Кононова Г.А. (кв. № _____)
произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее

Год постройки	1990
Число этажей	9
Количество подъездов	3
Количество квартир	104


Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома


Наименование элемента общего имущества	Параметры	Характеристика
I. Помещения общего имущества		
Межквартирные лестничные площадки	Материал пола цементная стяжка, плитка керамическая	Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта <u>нет</u> шт.
Лестницы	Материал лестничных маршей- железобетонные конструкции	Количество мест лестниц 3 шт. Состояние удовлетворительное
Лифты	Материал ограждения – металл	Техническое состояние: удовлетворительное
	Количество - 3 шт. В том числе: грузовых - нет шт.	
Технические этажи	имеются	Санитарное состояние не удовлетворительное В подъезде № 3 необходима уборка бытового мусора
Чердаки	нет	
Подвальное помещение	Площадь - 1523 кв.м.	Санитарное состояние – удовлетворительное
Инженерные коммуникации	ГВС: ПП. металл	Техническое состояние - удовлетворительное Техническое состояние - удовлетворительное - в технически исправном состоянии.
	ХВС: материал ПП, металл Запорная арматура	
	Центральное отопление- ПП. металл	Техническое состояние - удовлетворительное
	Запорная арматура	- в технически исправном состоянии.
	Центральная канализация Материал ПП. Чугун	Техническое состояние - удовлетворительное
II. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома		
Фундаменты	Вид фундамента –железобетонные блоки	Состояние - удовлетворительное

Стены и перегородки внутри подъездов	Материал отделки стен: цементная штукатурка, окрашенная вододисперсионной краской; панели окрашены вододисперсионной краской с добавлением колера Материал отделки потолков: цементная штукатурка, окрашенная вододисперсионной краской	Техническое состояние: удовлетворительное
Наружные несущие стены	Материал - кирпич	Состояние – удовлетворительное
Отмостка	Материал Асфальтобетон	Состояние – удовлетворительное
Цоколь	Материал отделки – Цементная штукатурка; окраска вододисперсионной краской	Состояние – удовлетворительное
Плиты перекрытий	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Балконы, плиты, лоджии	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Подъездные козырьки	Материал - ж/бетонные плиты	Состояние удовлетворительное
Подъездные крылечки	Материал – бетонные основания	Состояние удовлетворительное
Двери подъездные	Деревянных - 3 шт. (в тамбурах) Металлических - 3 шт.	Состояние удовлетворительное
Окна подъездные	Материал - пластик, Остекление	Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное
Двери входов в подвальные помещения	Металлические - 3 шт	Количество дверей требующих ремонта нет шт.
Кровля над входами в подвал	Металлическая	Состояние удовлетворительное
Крыши	Вид кровли - плоская Материал кровли – наплавляемый материал Парапеты - кирпичная кладка покрыта линохромом Материал покрытия примыкания – наплавляемый материал Вентканалы - кирпичные Водосточные труб –чугун (внутренний ливнесток) Выход на кровлю: Дверной блок - деревянный Оконный блок - пластиковые Стены (материал) - кирпичные	Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Состояние удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Характеристика состояния – удовлетворительное Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное Состояние удовлетворительное
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
Сети электроснабжения	Электрические вводно-распределительные устройства Этажные щитки и шкафы Светильники Подвальное освещение	Техническое состояние удовлетворительное Техническое состояние удовлетворительное Состояние - удовлетворительное Состояние - удовлетворительное
Бойлерные (теплообменники)	Количество - нет шт.	

Рамка управления	Количество - 1 шт.	Состояние - удовлетворительное
Коллективные (общедомовые) приборы учета	Перечень установленных приборов - 1. УУТЭ 2. Прибор учета электроэнергии 3. Водомер нет	Указать дату следующей проверки для каждого прибора учета: 1. УУТЭ - вычислитель ВКТ7 - 2024 г. 2. ОДПУ - под. №1 9217144328959; 9233141196699; ОДПУ - под. № 3 9217144328221; 9233139193989
Сети газоснабжения	Диаметр, материал и протяженность: 50,32 - 723 м 1. 50 мм. 50 м. 2. 32 мм 673 м	Состояние - удовлетворительное
Указатели наименования улицы, переулка на фасаде дома	Количество 1 шт	Состояние - удовлетворительное
Абонентские почтовые шкафы	Материал ящиков - металл	Количество ящиков <u>104</u> шт. требующих ремонта --- нет шт.
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома		
Зеленые насаждения	Деревья - 10 шт.	Требующие обрезки - нет шт. Спил деревьев - нет шт.
Элементы благоустройства	Малые архитектурные формы Ограждения Скамейки - 3 шт. Столы - нет шт. Детские площадки - нет Контейнерная площадка для сбора ТБО — ограждение из металлопрофиля, покрытие основания площадки из бетонных плит, количество контейнерных баков для сбора ТБО — <u>1</u> шт., освещение площадки отсутствует	Требующие ремонта: Состояние - удовлетворительное Состояние - удовлетворительное

На основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:
- очистка тех.этажа от бытового мусора

Представитель многоквартирного дома:  Кононова Г.А. (кв. № _____)

Представитель управляющей организации ООО «УК «ЖКО»»:  Соловьева Е.М.