

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 90 по ул. Щаденко в 2016 году

Адрес	Место проведения работ	Периодичность	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Итого, руб.	месяц
"Ремонт жилья"							
ЩАДЕНКО 90	подвал, кв.3,2,9	по мере необходимости	замена участка лежака ЦО ф-89мм - 8м, пп ф-25,20мм - 7м, кранов - 24шт, смена задвижки - 1шт, приварка фланцев - 3шт	м	15	32159	сентябрь
ЩАДЕНКО 90	кв. 65	по мере необходимости	замена участка ЦО ф-20,25мм	м	3.2	3869	октябрь
ЩАДЕНКО 90	кв. 1,4,подвал	по мере необходимости	замена участка ЦО ф-20,25мм	м	4.3	5194	декабрь
ЩАДЕНКО 90	кв. 14,18,19	по мере необходимости	замена участка ЦК ф-100мм	м	4	3872	декабрь
Итого:						45094	

Содержание общего имущества многоквартирного дома

ЩАДЕНКО 90	фасад дома	по мере необходимости	установка информационной таблички	шт	1	662	сентябрь
ЩАДЕНКО 90	подвал	при подготовке дома к отопительному периоду	гидравлические испытания системы ЦО и ввода ЦО	дом	1	45315	сентябрь
ЩАДЕНКО 90	подвал	при подготовке дома к отопительному периоду	гидравлические испытания теплообменника с прочисткой	шт	1	12940	сентябрь
ЩАДЕНКО 90	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	15	46	сентябрь
ЩАДЕНКО 90	выход на кровлю 1-го подъезда, подвал 4-го подъезда	по мере необходимости	установка проушин и замка, закрытие продухов	шт	3	2084	сентябрь
ЩАДЕНКО 90		по мере необходимости	закуплен замок	шт	1	153	октябрь
ЩАДЕНКО 90	водосточная система	по мере необходимости	укрепление водосточной воронки	шт	1	336	ноябрь
ЩАДЕНКО 90		по мере необходимости	аренда вышки	час	0.5	600	ноябрь
Итого:						62136	

ООО "УК"ЖКО"