

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 54 Г по ул.Бабушкина в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
БАБУШКИНА 54Г	1-й подъезд, 2-й этаж	по мере необходимости	ремонт электрического щита - 1шт, прокладка кабеля- 8м, смена автоматов - 3шт, присоединения - 42шт	шт	1	5667	июнь
БАБУШКИНА 54Г	4-й подъезд, 2-й этаж	по мере необходимости	работы по ремонту щита (провод - 3м, автоматы - 3шт, дин рейка-0,1м, присоединение жил - 24шт)	шт	1	2866	июнь
БАБУШКИНА 54Г	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	подготовка к г-и системы ЦО: замена резиновых прокладок - 6шт, ремонт задвижек - 4шт, снятие и прочистка фильтров - 3шт, монтаж кранов - 4 шт, разборка и прочистка теплообменника, промывка ввода ЦО - 300м, монтаж фланца ф-80мм - 1 шт	дом	1	37809	август
БАБУШКИНА 54Г	отмостка	по мере необходимости	устройство бетонной отмостки	м2	12	10171	август
БАБУШКИНА 54Г	ВРУ 2-6 подъезд	по мере необходимости	ремонт ВРУ : смена плавких вставок и держателей - 60шт, установка автоматов -2шт, проверка, зачистка жил проводов - 8шт	шт	1	14857	август
БАБУШКИНА 54Г	подвал	по мере необходимости	замена участка лежака ХВС ф-40мм	м	2	2305	октябрь
БАБУШКИНА 54Г	кв. 45	по мере необходимости	ремонт фасада (альпинисты)	м2	3	2513	ноябрь
БАБУШКИНА 54Г	6,2,5 подъезды	по мере необходимости	ремонт бетонной стяжки - 104м2, замена мягкой кровли в два слоя - 231м2, устройство примыканий - 66,4м/п	м2	231	233992	ноябрь
ИТОГО:						310180	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

БАБУШКИНА 54Г	выход на тех этаж	по мере необходимости	работы по ремонт двери выхода на тех этаж -1шт	шт	1	1417	март
---------------	-------------------	-----------------------	--	----	---	------	------

БАБУШКИНА 54Г	придомовая территория	по мере необходимости	предоставлен материал для проведения субботника	кг	4,6	1146	май
БАБУШКИНА 54Г	придомовая территория	по мере необходимости	покос травы	м2	250	639	июнь
БАБУШКИНА 54 Г	подвал	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО - 4809м	дом	1	58034	июль
БАБУШКИНА 54 Г	теплообменник	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания теплообменника	шт	1	5748	август
БАБУШКИНА 54 Г	ввод ЦО	по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период	гидравлические испытания ввода ЦО ф-до100мм-300м	дом	1	3593	август
ИТОГО:						70578	

ООО "УК"ЖКО"