

АКТ

Общего весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Смирновский, дом № 139
от « 19 » апреля 2014г.

Управляющая организация ООО «УК «ЖКО»

Общие сведения по строению

Год постройки 1991
Материал стен кирпич
Число этажей 9
Наличие подвала/технического подполья имеется

Результаты осмотра строения и проведение испытания

Комиссия в составе:

Инженер ООО «УК «ЖКО»
Представитель многоквартирного дома

Соловьева Е.М.
Кононова Г.А.

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения (с указанием примерного объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (тек./р или кап./р)
1	Фундамент (бетонные блоки)	м	удовлетворительное	
2	Цоколь	м ²	удовлетворительное	
3	Стены			
	Наружные	м ²	удовлетворительное	
	Внутренние	м ²	Удовлетворительное	-
	Колонны и столбы	шт	-	-
4	Фасады			
	Архитектурная отделка	м ²	-	-
	Балконы и карнизы	м ² /м	Удовлетворительное	-
	Пожарные лестницы	м	-	
5	Водоотводящие устройства			
	Трубы	м/п	удовлетворительное	
	Воронки и отметы	шт		
6	Крыши			
	Кровля	м ²	удовлетворительное	
	Парапеты и решетки	м/п	удовлетворительное	
7	Перекрытия			
	Чердачное	м ²	Удовлетворительное	-
	Межэтажное	м ²	Удовлетворительное	-
	Подвальное	м ²	Удовлетворительное	-
8	Полы			
	На перекрытиях	м ²	Удовлетворительное	-
	Первого этажа	м ²	Удовлетворительное	-
	Подвала	м ²	Удовлетворительное	-
9	Перегородки			
	Несущие	м ²	Удовлетворительное	-
	Самонесущие	м ²	Удовлетворительное	-
10	Окна и двери			
	Окна	шт/ м ²	удовлетворительное	
	Наружные двери	шт	Удовлетворительное	-
	Внутренние двери	шт	удовлетворительное	

	Марши	м2	Удовлетворительное	-
	Площадки	м2	удовлетворительное	-
	Подъезды	шт.	Отслоение покрасочного слоя, ремонт штукатурки в подъездах №1,2	т/р
12	Подвалы	шт	Удовлетворительное (необходимо установить решетки на продухи)	т/р
13	Благоустройство			
	Отмостка и тротуары	м2	Разрушение асфальтового покрытия под.№ 2 (4 м2)	т/р
	Приямки	шт	-	-
	Заборы и ограды	м/п	-	-
14	Центральное отопление			
	Радиаторы	шт	Удовлетворительное	-
	Приборы	шт	Удовлетворительное	-
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	-
15	Горячее водоснабжение			
	Запорная арматура	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	-
	Теплообменник	м/п/шт	-	-
16	Водопровод			
	Запорная арматура	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Удовлетворительное	-
17	Канализация			
	Сети	шт	удовлетворительное	-
18	Газооборудование			
	приборов	шт	Удовлетворительное	-
	Сети	м/п	Отслоение окрасочного слоя	т/р
19	Вентиляция			
	Короба / шахты	м/п	удовлетворительное	-
	Жалюзийные решетки	шт		-
	Оголовки вент. каналов	шт	удовлетворительное	-
20	Электрооборудование			
	Приборы	шт		-
	Точки	шт	удовлетворительное	-
	Сети	м/п	удовлетворительное	-
21	Лифты	шт	удовлетворительное	-
22	Мусоропроводы-стояки	шт	-	-
23	Радио и телеустройство			
	Антенн на крыше		Удовлетворительное	-
	Точек		Удовлетворительное	-

Выводы и предложения: жилой дом требует проведения выборочного текущего ремонта.

Примечание:

Техническое состояние инженерных коммуникаций и конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо выполнить: работы по устройству отмостки в районе под. № 2, ремонт в подъездах № 1,2; установка решеток на продухи.

Подпись комиссии:

Инженер ООО «УК «ЖКО»

Соловьева Е.М.

Представитель многоквартирного дома

Кононова Г.А.